

CÓDIGO: 640-RR1X0

PRIMER SKYFAST HS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O Primer Skyfast HS possui uma secagem ultrarrápida e alto rendimento. É indicado no preparo de superfícies ferrosas para todos os tipos de acabamento. Possui alto teor de sólidos, excelente poder de enchimento e fácil lixamento. Possui boa aderência e dureza.

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica, solvente aromático, éster, pigmentos, cargas e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem. Aplicar o Wash Primer Fosfatante 550 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida, desengraxar com TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:

» Normal

Produtos	Partes em Volume
Primer Skyfast HS	4
Endurecedor RR01	1
Thinner TH700	20% *

* % de Thinner sobre a mistura catalisada.

» Aditivado

Produtos	Partes em Volume
Primer Skyfast HS	2
Endurecedor RR01	1
Aditivo RR500	1

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:

20 a 30 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.

APLICAÇÃO:

Aplicar 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol².

Intervalo entre passadas	
» Normal: 5 a 10 minutos.	» Aditivado: 1 a 2 minutos.

Possíveis substratos:

- » Chapas metálicas;
- » Wash Primer Fosfatante 550;
- » Seladora Para Plástico 620 / 630;
- » Massa Poliéster K7;
- » Pintura original de fábrica devidamente preparada.

VIDA ÚTIL DA MISTURA:

» Normal: 30 minutos a 25°C

» Aditivado: 10 minutos a 25°C

Obs: Em temperaturas mais altas este tempo sofrer redução.

SECAGEM:

Normal	Ao ar (25°C)		Estufa (60°C)	
	Lixamento: 90 minutos		Lixamento: 25 minutos	
Aditivado	Ao ar (25°C)			
	Lixamento: 20 minutos			

LIXAMENTO:

Seco ou úmido: Iniciar com a lixa 400 e finalizar com a lixa 600.

USO DO EPI:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE:

3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

- » Utilizar sempre em conjunto com os Produtos e Complementos da Skylack;
- » Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack;
- » Recomenda-se realizar o lixamento após o tempo de secagem especificado;
- » Utilizar lixas adequadas para o lixamento úmido e seco;
- » É recomendada a utilização do Aditivo Skyfast RR500 para acelerar a secagem e somente para pequenos reparos. Devido ao curto tempo de vida útil da mistura, recomenda-se a catalise em pequenas quantidades, para que não haja perdas de produto e danos aos equipamentos. - Consultar Boletim Técnico do Produto.

OBSERVAÇÃO:

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
5	29/11/2021	Josevan Carvalho	Vailton Mendes