

CÓDIGO: 640-RR100

PRIMER SKYFAST HS CINZA - ADITIVADO



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O Primer Skyfast HS - ADITIVADO possui uma secagem ultrarrápida e alto rendimento. Possui alto teor de sólidos, excelente poder de enchimento e fácil lixamento. Possui boa aderência e dureza. É indicado para pequenos reparos no preparo de superfícies ferrosas para todos os tipos de acabamento.

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica, solvente aromático, éster, pigmentos, cargas e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem. Aplicar o Wash Primer Fosfatante 550 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida, desengraxar com TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

Possíveis substratos:

- » Chapas metálicas;
- » Wash Primer Fosfatante 550;
- » Seladora Para Plástico 620 / 630;
- » Massa Poliéster K7;
- » Pintura original de fábrica devidamente preparada.

CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:

Produtos	Partes em Volume
Primer Skyfast HS Cinza	2
Endurecedor RR010	1
Aditivo RR500	1

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:

20 a 30 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.

APLICAÇÃO:

Aplicar 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol². Intervalo entre passadas de 1 a 2 minutos.
 » Pistola HVLP : Pressão Recomendada de 30 a 35 lb/pol².
 » Pistola Convencional : Pressão Recomendada de 40 a 50 lb/pol².
 » Bico recomendado: 1,6 a 2,0 mm.

VIDA ÚTIL DA MISTURA:

10 minutos a 25°C
 Obs: Em temperaturas mais altas este tempo sofrer redução.

SECAGEM:

Ao ar (25°C)
Lixamento: 20 minutos

LIXAMENTO:

Seco ou úmido: Iniciar com a lixa 400 e finalizar com a lixa 600.

USO DO EPI:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
 Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
 Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE:

3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

- » Utilizar sempre em conjunto com os Produtos e Complementos da Skylack;
- » Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack;
- » Recomenda-se realizar o lixamento após o tempo de secagem especificado;
- » Utilizar lixas adequadas para o lixamento úmido e seco;
- » Devido ao curto tempo de vida útil da mistura, recomenda-se a catálise em pequenas quantidades para que não haja perdas de produto, assim como a lavagem imediata dos equipamentos para que não cause danos.

OBSERVAÇÃO:

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
0	09/06/2022	Cíntia Melo	Vailton Mendes