


**CÓDIGO: 640-SKY41**

**SKYPRIMER PU CINZA 4:1**



**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

O Skyprimer SKY41 é um primer poliuretano bicomponente, indicado no preparo de superfícies ferrosas para todos os tipos de acabamento. Apresenta um bom rendimento, um excelente grau de enchimento, e com isso melhora a correção de pequenos defeitos. Apresenta boa aderência e um acabamento de fácil lixamento.

**COMPOSIÇÃO:**

Resina acrílica poliuretânica, solventes aromáticos, ésteres, álcool, pigmentos, cargas e aditivos.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

Lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem. Aplicar o Wash Primer Fosfatante 550 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida, desengravar com TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

**Possíveis substratos:**

- » Chapas metálicas;
- » Wash Primer Fosfatante 550;
- » Massa Poliéster K7;
- » Pintura original de fábrica devidamente preparada.



**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:**

Produtos	Partes em Volume
Skyprimer PU Cinza 4:1	4
Endurecedor END41	1
Thinner TH700 / TH732 / TH 735	20% *

\* % de Thinner sobre a mistura catalisada.

- » Para temperatura ambiente (25°C) usar Thinner TH700;
- » Para temperatura acima de 30°C usar Thinner TH732;
- » Para temperatura abaixo de 15°C usar Thinner TH735.



**APLICAÇÃO:**

- » Aplicar 3 a 4 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
- » Pistola HVLP : Pressão Recomendada de 30 a 35 lb/pol<sup>2</sup>.
- » Pistola Convencional : Pressão Recomendada de 40 a 50 lb/pol<sup>2</sup>.
- » Bico recomendado: 1,6 a 2,0 mm.



**VIDA ÚTIL DA MISTURA:**

2 horas a 25°C.

**SECAGEM:**

Ao ar (25°C)	Estufa (60°C)
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Pó: 10 minutos</li> <li>» Toque: 30 minutos</li> <li>» Lixamento: 4 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Lixamento: 45 minutos</li> </ul>



**LIXAMENTO:**

Seco ou úmido: Iniciar com a lixa 400 e finalizar com a lixa 600.



**USO DO EPI:**

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;  
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;  
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

**PRAZO DE VALIDADE:**

3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**DICAS:**

- » Utilizar sempre em conjunto com os Produtos e Complementos da Skylack;
- » Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack;
- » Recomenda-se realizar o lixamento após o tempo de secagem especificado;
- » Utilizar lixas adequadas para o lixamento úmido e seco.

**OBSERVAÇÃO:**

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
1	29/11/2021	Josevan Carvalho	Vailton Mendes