

CÓDIGO: 640-SKY51

SKYPRIMER PU CINZA 5:1




DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Primer poliuretano bicomponente, indicado no preparo de superfícies ferrosas para todos os tipos de acabamento. Apresenta um bom rendimento, bom grau de enchimento e com isso melhora a correção de pequenos defeitos. Apresenta boa aderência e um acabamento de fácil lixamento.

COMPOSIÇÃO: Resina acrílica, solventes aromáticos, ésteres, álcool, pigmentos, cargas e aditivos.

PRODUTOS E ADITIVOS: Solução Desengraxante TH710
 Skyprimer PU Cinza 5:1 (640-SKY51)
 Endurecedor END51
 Thinner TH700 / TH732 / TH735


PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada. Se necessário, lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem. Aplicar o Wash Primer Fosfatizante 550 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.



CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO: Para 5 partes em volume de Skyprimer PU Cinza 5:1 - SKY51, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor END51 e 20% em volume de Thinner sobre a mistura catalisada.
 » Para temperatura ambiente (25°C) usar Thinner TH700;
 » Para temperatura acima de 30°C usar Thinner TH732;
 » Para temperatura abaixo de 15°C usar Thinner TH735.



APLICAÇÃO: Aplicar 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol², com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
Possíveis substratos:
 » Chapas metálicas;
 » Wash Primer Fosfatizante 550;
 » Massa Poliéster K7;
 » Pintura original de fábrica devidamente preparada.



VIDA ÚTIL DA MISTURA: 2 horas a 25°C.

SECAGEM:	Ao ar (25°C)	Estufa (60°C)
	» Pó: 10 minutos » Toque: 30 minutos » Lixamento: 4 horas	» Lixamento: 45 minutos



LIXAMENTO: Seco ou úmido: Iniciar com a lixa 400 e finalizar com a lixa 600.



USO DO EPI: Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
 Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
 Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE: 3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:
 » Utilizar sempre em conjunto com os Produtos e Complementos da Skylack;
 » Utilizar sempre o Endurecedor indicado pela Skylack;
 » Recomenda-se realizar o lixamento após o tempo de secagem especificado;
 » Utilizar lixas adequadas para o lixamento úmido e seco.

OBSERVAÇÃO: Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
1	18/12/2019	Cíntia Melo	Vailton Mendes